



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

1° Settore 2° Servizio

Dirigente: avv. Carmine Pace

Ufficio 1 – Gruppi Stradali, monitoraggio infrastrutture viarie e sicurezza stradale

1/9

Ufficio 2 – Reperibilità e gestione mezzi (interim).

Responsabile Ufficio 1: Ing. Antonio Plescia

Telefono: 0874 401257

e-mail: antonio.plescia@provincia.campobasso.it

Al Dirigente del 1° Settore
avv. Carmine Pace
SEDE

Alla P.O. del 1° Settore 1° Servizio
Dott. Leonardo Giuliano
SEDE

Allegato:

1 – planimetria con localizzazione ponticello

2 – documentazione fotografica

E p.c. Al Presidente della Provincia di Campobasso
Antonio Battista
SEDE

Oggetto: Richiesta apposizione ordinanza di chiusura della SP 15 in corrispondenza del ponticello n. 66 sito a circa un Km dal centro abitato del comune di Salcito
- URGENTE

Con riferimento all'oggetto, su segnalazione di un privato cittadino l'istruttore stradale Pietro D'Amico ha allertato questi uffici che prontamente sono intervenuti, nelle persone del' sottoscritto ing. Antonio Plescia e geom. Antonio Fagliarone, e appresso **riportano quanto segue:**

- con Ordinanza n. 326 del 21.09.2016 è stata chiusa la SP 15, nel tratto Salcito - Bagnoli del Trigno, in prossimità del ponticello n. 59;
- la SP 15, nel tratto tra la SP 41 ed il centro abitato, utilizzata anche dal servizio pubblico di linea è l'unica strada di collegamento strada provinciale di collegamento del comune di Salcito con gli altri paesi della provincia di Campobasso;
- nel predetto tratto il ponticello, in muratura e spalle in pietra, costruito tra gli anni 50';
- Dal punto di vista normativo, le attuali Norme Tecniche per le Costruzioni del 14/01/2008 definiscono la sicurezza delle costruzioni nei confronti di due livelli di seguito definiti
 - **sicurezza nei confronti di stati limite ultimi (SLU):** capacità di evitare crolli, perdite di equilibrio e dissesti gravi, totali o parziali, che possano compromettere l'incolumità delle persone ovvero comportare la perdita di beni, ovvero provocare gravi danni ambientali e sociali, ovvero mettere fuori servizio l'opera;
 - **sicurezza nei confronti di stati limite di esercizio (SLE):** capacità di garantire le prestazioni previste per le condizioni di esercizio;

Le stesse NTC del 2008 definiscono in maniera precisa quando si raggiungono i due livelli di sicurezza sopra definiti, ed in particolare in merito alla Sicurezza Limite di Esercizio (SLE)

- a) *danneggiamenti locali (ad es. eccessiva fessurazione del calcestruzzo) che possano ridurre la durabilità della struttura, la sua efficienza o il suo aspetto;*
 - b) *spostamenti e deformazioni che possano limitare l'uso della costruzione, la sua efficienza e il suo aspetto;*
 - c) *spostamenti e deformazioni che possano compromettere l'efficienza e l'aspetto di elementi non strutturali, impianti, macchinari;*
 - d) *vibrazioni che possano compromettere l'uso della costruzione;*
 - e) *danni per fatica che possano compromettere la durabilità;*
 - f) *corrosione e/o eccessivo degrado dei materiali in funzione dell'ambiente di esposizione;*
- Da un'attenta ispezione del ponticello, sopra citato (largh. 8,50 metri, lungo 2,50 metri ed alto 3,80 metri), si è avuto modo di verificare che lo stesso è irrimediabilmente danneggiato e non più transitabile, così come si evince dall'allegata documentazione fotografica, in quanto presenta:
 - una lesione lungo tutto lo sviluppo dell'arco di oltre 0,50 metri con conseguente svuotamento del materiale di riempimento della volta;
 - lesioni diffuse sulle spalle segno di un cedimento in fondazione, se pur inaccessibili;
 - le barriere di protezione bordo ponte non sono idonee;si è constatata la carenza di interventi di manutenzione sull'opera d'arte ed il degrado della stessa;



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

1° Settore 2° Servizio

Dirigente: avv. Carmine Pace

Ufficio 1 – Gruppi Stradali, monitoraggio infrastrutture viarie e sicurezza stradale

2/9

Ufficio 2 – Reperibilità e gestione mezzi (interim)

Responsabile Ufficio 1: Ing. Antonio Plescia

Telefono: 0874 401257

e-mail: antonio.plescia@provincia.campobasso.it

- questa Provincia ha sempre cercato di assicurare le condizioni minime di transitabilità, compatibilmente con le esigue somme messe a disposizione dall'amministrazione che non corrispondenti alle esigenze minime della manutenzione se pur previste quale obbligo dagli artt. 13 e 14 del vigente CdS, senza aver avuto la possibilità di diagnosticare e/o porre in essere interventi manutentori delle opere d'arte di competenza di questo Ente, se pur richiesti;
- nonostante gli sforzi profusi per garantire i collegamenti, il grave stato fessurativo presente del ponticello di che trattasi hanno indotto questi uffici a chiudere tempestivamente la SP 15 nel punto e a predisporre la presente richiesta di chiusura al fine di evitare possibili pericoli all'utenza della strada a garanzia della pubblica e privata incolumità e tutelare il patrimonio dell'Ente;

Considerato che:

- le opere d'arte di che trattasi sono state realizzate presumibilmente tra gli anni 50', conformemente alla normativa allora vigente;
- la mancata programmazione di interventi manutentori da parte dell'Ente ha comportato una riduzione del livello sicurezza della strada e del ponte in ragione dello stato fessurativo dello stesso;

Accertato con sopralluogo in data 11.10.2017 le condizioni di manutenzione e intransitabilità delle opere d'arte, così come si evince dall'allegata documentazione fotografica (**All. 1 – documentazione fotografica**).

Ritenuto di dover proporre la chiusura della SP 15 a circa un Km dal centro abitato di Salcito, nelle more che l'Ente individui le necessarie somme per ripristinare le condizioni di sicurezza del ponticello n. 66, al solo fine di tutelare la pubblica e privata incolumità e a tutela del patrimonio dell'Ente, **con la presente si chiede** di adottare il provvedimento con il seguente contenuto:

- **chiusura della SP 15 in corrispondenza del ponticello n. 66 sito a circa un Km dal centro abitato del comune di Salcito;**
- l'ordinanza sarà eseguita mediante apposizione della segnaletica verticale, senza ulteriori indugi, a cura del responsabile del gruppo stradale n. 3 di Fossalto e del personale in servizio di reperibilità e dal personale assegnato allo stesso gruppo, provvedendo in merito con l'urgenza correlata alla emissione del provvedimento autorizzando la spesa necessaria.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio 1 e dell'Ufficio 2 (interim)

ing. Antonio Plescia

(*) La presente lettera è firmata digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

1° Settore 2° Servizio

Dirigente: avv. Carmine Pace

Ufficio 1 – Gruppi Stradali, monitoraggio infrastrutture viarie e sicurezza stradale

3/9


Ufficio 2 – Reperibilità e gestione mezzi (interim)

Responsabile Ufficio 1: Ing. Antonio Plescia

Telefono: 0874 401257

e-mail: antonio.plescia@provincia.campobasso.it

Allegato 1 - planimetria con localizzazione ponticello



PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Protocollo Interno N. 26194/2017 del 11-10-2017
Copia Documento



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

1° Settore 2° Servizio

Dirigente: avv. Carmine Pace

Ufficio 1 – Gruppi Stradali, monitoraggio infrastrutture viarie e sicurezza stradale

4/9

Ufficio 2 – Reperibilità e gestione mezzi (interim)

Responsabile Ufficio 1: Ing. Antonio Plescia

Telefono: 0874 401257

e-mail: antonio.plescia@provincia.campobasso.it

Allegato 2 – documentazione fotografica





PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

1° Settore 2° Servizio

Dirigente: avv. Carmine Pace

Ufficio 1 – Gruppi Stradali, monitoraggio infrastrutture viarie e sicurezza stradale

5/9

Ufficio 2 – Reperibilità e gestione mezzi (interim)

Responsabile Ufficio 1: Ing. Antonio Plescia

Telefono: 0874 401257

e-mail: antonio.plescia@provincia.campobasso.it



PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Protocollo Interno N. 26194/2017 del 11-10-2017
Copia Documento



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

1° Settore 2° Servizio

Dirigente: *avv. Carmine Pace*

Ufficio 1 – Gruppi Stradali, monitoraggio infrastrutture viarie e sicurezza stradale

Ufficio 2 – Reperibilità e gestione mezzi (interim)

Responsabile Ufficio 1: Ing. Antonio Plescia

Telefono: 0874 401257

e-mail: antonio.plescia@provincia.campobasso.it

6/9



PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Protocollo Interno N. 26194/2017 del 11-10-2017
Copia Documento



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

1° Settore 2° Servizio

Dirigente: avv. Carmine Pace

Ufficio 1 – Gruppi Stradali, monitoraggio infrastrutture viarie e sicurezza stradale

7/9

Ufficio 2 – Reperibilità e gestione mezzi (interim)

Responsabile Ufficio 1: Ing. Antonio Plescia

Telefono: 0874 401257

e-mail: antonio.plescia@provincia.campobasso.it



PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Protocollo Interno N. 26194/2017 del 11-10-2017
Copia Documento



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

1° Settore 2° Servizio

Dirigente: *avv. Carmine Pace*

Ufficio 1 – Gruppi Stradali, monitoraggio infrastrutture viarie e sicurezza stradale



Ufficio 2 – Reperibilità e gestione mezzi (interim)

Responsabile Ufficio 1: Ing. Antonio Plescia

Telefono: 0874 401257

e-mail: antonio.plescia@provincia.campobasso.it

8/9



PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Protocollo Interno N. 26194/2017 del 11-10-2017
Copia Documento



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 Telefono 0874 40 11 Telefax 0874 41 19 76

1° Settore 2° Servizio

Dirigente: avv. Carmine Pace

Ufficio 1 – Gruppi Stradali, monitoraggio infrastrutture viarie e sicurezza stradale


9/9

Ufficio 2 – Reperibilità e gestione mezzi (interim)

Responsabile Ufficio 1: Ing. Antonio Plescia

Telefono: 0874 401257

e-mail: antonio.plescia@provincia.campobasso.it



PROVINCIA DI CAMPOBASSO
Protocollo Interno N. 26194/2017 del 11-10-2017
Copia Documento

