



REGIONE MOLISE

Assessorato
Sanità e Politiche Sociali

L'Assessore
Dott. Filoteo Di Sandro

Regione Molise

Assessorato Politiche Salute

Prot. 0013801/12 Del 05/10/2012
Partenza



Al



Dott. Michele Petrarola
Vice Presidente della Seconda
Commissione Consiliare Permanente

Presidente del Consiglio Regionale
Dott. Mario Pietracupa

LORO SEDI

OGGETTO: Istanza di accesso agli atti sui controlli effettuati dall'ARPA Molise e comunicati con note n. 6293 del 21 agosto 2012 e n. 6350 del 23 agosto 2012 in ordine al rischio di inquinamento in località Santa Maria a Monte – Cercemaggiore.

In riferimento alla nota di cui all'oggetto, inviata via e-mail in data 04/10/2012 si inoltrano i dati trasmessi dall'ARPA, ed in possesso questa struttura. Si ritiene necessario precisare che rispetto alla problematica in oggetto, la tutela della salute pubblica è assicurata attraverso il Dipartimento Unico di Prevenzione dell'ASREM. Il Dipartimento, operando in ossequio alla normativa di settore, ha provveduto a richiedere al comune di Cercemaggiore informazioni circa le determinazioni adottate. Si evidenzia, infine, che il percorso di valutazione e di controllo relativo agli impianti viene effettuato dai Servizi dell'Assessorato all'Ambiente con il supporto dell'ARPA. La competenza dello scrivente è dunque residuale.

Cordiali saluti.

L'ASSESSORE

Dott. Filoteo Di Sandro

3/9/2012

Partita I.V.A. e Cod. Fisc. 01479560706

Campobasso, li

Ufficio: Direzione del Dipartimento

Prot.n° 6293...

Risp. a nota

21 AGO 2012

ATTI
VEL
ALL

Regione Molise

Assessorato Politiche Salute

Prot. 0011921/12 Del 23/08/2012

Arrivo



ALLA PREFETTURA
CAMPOBASSO

REGIONE MOLISE
Assessorato all'Ambiente
86100 CAMPOBASSO

REGIONE MOLISE
Assessorato alla Sanità
86100 CAMPOBASSO

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per le Comunicazioni
Sede territoriale
Abruzzo - Molise
Via Pola, 35
67039 SULMONA (AQ)

AL COMUNE DI
CERCEMAGGIORE (CB)

ALL'ASREM
Via U.Petrella, 1
CAMPOBASSO

e, pc
Direzione Generale
ARPA Molise
SEDE

OGGETTO: Misurazioni di campo elettromagnetico Località Santa Maria a Monte - Comune di Cercemaggiore (CB)

In riscontro alla nota di codesta Prefettura prot. n. 9356/30.05/Area V, alla nota del Consiglio Regionale del Molise – Seconda Commissione Permanente, prot. ARPA Molise n. 4007/2012 e 4650/2012, alla nota del movimento civico “Rinascimento civico Cercese” prot. ARPA Molise n. 4019/2012, inerenti l’oggetto, si rappresenta che, attesa la presenza di un numero cospicuo di impianti fissi di trasmissione radiotelevisivi e per telefonia mobile (SRB) che insistono sul territorio del Comune di Cercemaggiore, lo scrivente Dipartimento dell'ARPA Molise ha effettuato, a dicembre 2011 e nel corso dell'anno 2012, diversi sopralluoghi e misurazioni di campo elettromagnetico nelle vicinanze di detti impianti, come di seguito riportato:

AS/ag

A.R.P.A. Molise Direzione Generale Via D'Amato Tel. 0874-492600 Fax 0874-492644 E-mail:dirgen@arpamolise.it

A.R.P.A. Molise Dipartimento Prov.le di Campobasso C.da Selvapiana Tel. 0874-492600 Fax 0874-492670 E-mail:campobasso.dip@arpamolise.it

A.R.P.A. Molise Dipartimento Prov.le di Isernia Via Berta – pal. Provincia Tel.0865-26994 Fax:0874-492602 E-mail: isernia.dip@arpamolise.it

A.R.P.A. Molise Sezione Dipartimentale di Termoli Via Corsica, 99 Tel.0875-714703 Fax:0874-492688 E-mail :termoli.sez@arpamolise.it

Partita I.V.A. e Cod. Fisc. 01479560706

Campobasso, li

Misurazioni con PMM 8053B

Sito di Misura	Ora inizio/fine	Data	Ubicazione sito di Misurazione	Campo elettrico misurato V/m [media RMS]
1	11:12 – 11:36	20/06/2012	Abitazione Via Saraceno, 5 – piano strada	0,4
2	11:40 – 12:02	20/06/2012	Abitazione Via Saraceno, 105 – piano strada	1,0
3*	16:50 – 17:10	05/07/2012	Santa Maria a Monte esterno Chiesa lato Est – Piano strada	16,2
4**	09:30 – 09:56	26/07/2012	Santa Maria a Monte esterno Chiesa lato Est – Piano strada	26,9
5*	10:00 – 10:22	26/07/2012	Santa Maria a Monte esterno Chiesa lato Est, vicino impianti radio – Piano strada	12,9
6*	10:24 – 10:43	26/07/2012	Santa Maria a Monte esterno Chiesa lato Nord – Piano strada	13,1
7	10:44 – 11:05	26/07/2012	Santa Maria a Monte esterno Chiesa lato Sud – Piano strada	6,0
8*	11:09 – 11:30	26/07/2012	Santa Maria a Monte esterno Chiesa, vicino impianti TV lato Nord Ovest – Piano strada	7,8

* Superamento dell'obiettivo di qualità fissato dal DPCM 8 luglio 2003 per il luogo di culto e/o sedi di manifestazioni sociali.

** Superamento del valore limite fissato dal DPCM 8 luglio 2003.

In base a quanto riportato nella tabella di cui sopra si rappresenta che, dalle misurazioni esperite in data 20/06/2012 presso le abitazioni prossime al sito di Santa Maria a Monte, i valori misurati di campo elettrico sono risultati conformi a quanto stabilito nel D.P.C.M. 8 luglio 2003 (GU n. 199 del 28-8-2003).


Si partecipa, invece, che dalle misurazioni esperite nelle date 05/07/2012 e 26/07/2012, nei pressi della Chiesa di Santa Maria a Monte, luogo di culto e sede di manifestazioni sociali, i valori misurati di campo elettrico, sono risultati superiori all'obiettivo di qualità di 6 V/m stabilito dal richiamato D.P.C.M. 8 luglio 2003. Nel punto 4 risulta superato anche il valore limite fissato dal DPCM in parola (20 V/m).

Pertanto, come già segnalato nelle precedenti note della scrivente Agenzia prot. n. 5678/2012 e 5682/2012, vogliamo gli Enti preposti porre in atto tutte le azioni previste dalla vigente normativa di settore per riportare i valori del campo elettrico misurato entro il valore limite e l'obiettivo di qualità fissati dal richiamato DPCM 8 luglio 2003.

~~Tanto si trasmette per il seguito di spettanza.~~

Distinti saluti

Il Direttore Responsabile AFMCA
 (Dott. Alfonso SCOCCA)



Il Direttore del Dipartimento
 (Dott. Arturo LUCCI)



AS/ag

A.R.P.A. Molise Direzione Generale Via D'Amato Tel. 0874-492600 Fax 0874-492644 E-mail:dirgen@arpamolise.it

A.R.P.A. Molise Dipartimento Prov.le di Campobasso C.da Selvapiana Tel. 0874-492600 Fax 0874-492670 E-mail:campobasso.dip@arpamolise.it

A.R.P.A. Molise Dipartimento Prov.le di Isernia Via Berta – pal. Provincia Tel.0865-26994 Fax:0874-492602 E-mail: isernia.dip@arpamolise.it

A.R.P.A. Molise Sezione Dipartimentale di Termoli Via Corsica, 99 Tel.0875-714703 Fax:0874-492688 E-mail :termoli.sez@arpamolise.it

Data sopralluogo	Tipologia	esito
01/12/2011	Misure Campo elettromagnetico – impianti ad Est Chiesa Santa Maria a Monte	Valori superiori ai limiti di legge*
16/02/2012	Verifica presenza/attuazione Regolamento Comunale per l'installazione degli impianti di telecomunicazione	Riscontro negativo
12/04/2012	Misure Campo elettromagnetico – impianti Santa Maria a Monte Lato sud chiesa	Valori inferiori ai limiti di legge
16/04/2012	Misure Campo elettromagnetico – impianti SRB Via Catrocca e Via Bozza	Valori inferiori ai limiti di legge
29/05/2012	Misure Campo elettromagnetico – impianti Monte Saraceno e Santa Maria a Monte	Valori superiori ai limiti di legge solo per il sito di Santa Maria a Monte*
20/06/2012	Misure Campo elettromagnetico – abitazioni prossime agli impianti di Santa Maria a Monte	Valori inferiori ai limiti di legge
04/07/2012	Misure Campo elettromagnetico – impianti Monte Saraceno	Valori inferiori ai limiti di legge
05/07/2012	Misure Campo elettromagnetico – impianti posti ad Est Chiesa Santa Maria a Monte	Valori superiori ai limiti di legge*
12/07/2012	Misure Campo elettromagnetico – impianti posti ad Est Chiesa Santa Maria a Monte	Valori superiori ai limiti di legge*
26/07/2012	Misure Campo elettromagnetico – impianti presso Chiesa Santa Maria a Monte	Valori superiori ai limiti di legge*

* Superamento dell'obiettivo di qualità per il luogo di culto e/o sedi di manifestazioni sociali.

Come risulta dal prospetto di cui sopra, solo nei pressi della Chiesa di Santa Maria a Monte, in prossimità di alcuni impianti radio, sono stati riscontrati valori superiori ai limiti di legge.

Nella tabella seguente si riportano i risultati delle misure esperite dal personale della scrivente Agenzia nelle date 20.06.2012, 05.07.2012 e 26.07.2012, presso la Località Santa Maria a Monte e nelle vicinanze, presso le abitazioni civili.

AS/ag

A.R.P.A. Molise Direzione Generale Via D'Amato Tel. 0874-492600 Fax 0874-492644 E-mail:dirgen@arpamolise.it

A.R.P.A. Molise Dipartimento Prov.le di Campobasso C.da Selvapiana Tel. 0874-492600 Fax 0874-492670 E-mail:campobasso.dip@arpamolise.it

A.R.P.A. Molise Dipartimento Prov.le di Isernia Via Berta – pal. Provincia Tel.0865-26994 Fax:0874-492602 E-mail: isernia.dip@arpamolise.it

A.R.P.A. Molise Sezione Dipartimentale di Termoli Via Corsica, 99 Tel.0875-714703 Fax:0874-492688 E-mail :termoli.sez@arpamolise.it